



- 1 Montagematerial über Armarbeit
- 2 Verteilung durch Schwenkarme an Montageplätze
- 3 Montageplätze Armarbeit
- 4 Übergabezone an Montage
- 5 Montage
- 6 Tauchentleerungsbad
- 7 Tauchlackierbad
- 8 Durchluftrockenkammer
- 9 Übergabe an Verpackungsisolation
- 10 Übergabe an Armarbeit
- 11 Aufgabe an Vertiflo
- 12 Vertiflo
- 13 Weitertransport über Rollenbahn
- 14 Umlenkung durch Transswheel und Schwenkarm
- 15 Transswheel Bahn
- 16 Palettierung
- 17 Palettentransport durch Palettflö
- 18 Stauraum

- 19 Verladung durch Kran
- 20 Verladung durch Gabelstapler
- 21 Zwischenlager Versarack Regale
- 22 Senkrecht Armarbeit für Montagefall Transport